

CHECKLISTE

Die 10 hilfreichsten Verpackungstipps

10 Tipps zum richtigen Verpacken.
Als Checkliste für Sie zum Ausdrucken und Abhaken.

Mehr Verpackungsmaterial?
www.transpack-krumbach.de

- 1 Die richtige Verpackungsgröße**
Maße des Packguts + circa 5 cm = Größe der Umverpackung
- 2 Die richtige Qualität**
1-wellige Ausführung bei leichten Packgütern, 2- und 3-wellige Ausführung bei schweren Packgütern
- 3 Packgut richtig polstern**
weiches Polstermaterial bei leichten, schweres bei harten und stabilen Waren.
- 4 Die richtige Anordnung**
Empfindliche Waren in der Mitte platzieren, robuste Packgüter weiter außen, schwere Packstücke ganz nach unten
- 5 Einzelne Produkte richtig trennen und schützen**
Zerbrechliche Waren innerhalb einer Verpackung voneinander abtrennen
- 6 Zusätzliche Schutzmaßnahmen**
Empfindliche Produkte vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Elektrizität oder Stößen schützen
- 7 Richtig verkleben**
Leichtes Packgut = PP-Klebeband, schweres Packgut = PVC-Klebeband
- 8 Ecken und Kanten richtig schützen**
Mit Kantenschutzleisten und Umreifungsband die empfindlichen Ecken des Kartons schützen
- 9 Die richtige Kennzeichnung**
Verpackung von außen ausreichend und produktgerecht kennzeichnen
- 10 Die richtige Ladungssicherung**
Einzelne Packstücke auf einer Palette gegen Verrutschen, Herabfallen und Diebstahl schützen

